

01生産中止および生産中止予告ご連絡

生産中止品

リレー .....P. 2  
スイッチ・コネクタ・センサ ..... P. 3 ~ P. 4  
PLC、表示器 ..... P. 4 ~ P. 5  
イメージチェッカ .....P. 5  
パネルメータ・エンコーダ .....P. 5

生産中止予定品










リレー .....P. 6 ~ P. 7  
スイッチ・コネクタ・センサ .....P. 7  
タイムリレー ..... P. 7 ~ P. 8  
PLC .....P. 8

..

..



1	2001年生産中止品
---	------------

リレー

対象品	対象品番	代替商品	代替品番	中止理由、その他	中止時期
<b>HBリレー</b> 	AW62・・44	DSリレー  TXリレー 	AG2・・・・・ ATX2・・	市場における当該商品に対するニーズがほとんどなくなり、現在も受注もないため。	2001年6月末
<b>HZリレー</b> 	AHZ314・W	<b>EPリレー 60Aタイプ</b> 	AEP160・・	市場における当該商品に対するニーズがほとんどなくなり、現在も受注もないため。	2001年8月末
<b>HXリレー サーフェスマウントタイプ</b> 	AHX20・SA・	<b>TXリレー サーフェスマウントタイプ</b> 	ATX20・SA・	市場における当該商品に対するニーズがほとんどなくなり、現在も受注もないため。	2001年8月末
<b>HPリレー角穴ソケット</b> 	AW58・4	<b>HPリレー角穴ソケット (UL/CSA付)</b> 	AW58・49	UL/CSA付に統合いたします。	2001年8月末
<b>HPリレー一般用端子台</b> 	AW58・2	<b>HPリレーDINレール用 端子台(UL/CSA付)</b> 	AW58・79	DINレール用端子台UL/CSA付に統合いたします。	2001年8月末
<b>HPリレーDINレール用端子台</b> 	AW58・7	<b>HPリレーDINレール用 端子台(UL/CSA付)</b> 	AW58・79	UL/CSA付に統合いたします。	2001年8月末
<b>HGリレー一般用端子台</b> 	AP68・2	<b>HGリレーDINレール用 端子台(UL/CSA付)</b> 	AP68・79 (AP6842は AP68279を2個 ご使用ください)	DINレール用端子台UL/CSA付に統合いたします。	2001年8月末
<b>HGリレーDINレール用端子台</b> 	AP68・7	<b>HGリレーDINレール用 端子台(UL/CSA付)</b> 	AP68・79	UL/CSA付に統合いたします。	2001年8月末
<b>HCステッピングリレー</b> 	AR7・・・	なし	-	市場における当該商品に対するニーズがほとんどなくなり、現在も受注もないため。	2001年11月末


# スイッチ・コネクタ・センサ

対象品	対象品番	代替商品	代替品番	中止理由、その他	中止時期
WSスイッチ 	AWS1・・・ AWS9・・・	なし	-	市場における当該商品に対するニーズが殆どなくなり、現在殆ど受注もないため	2000年8月
フックスイッチ 	AV8・・・	なし	-	市場における当該商品に対するニーズが殆どなく、販売数が僅少のため	2000年8月
GVスイッチ 	AH4・・・	QV型マイクロスイッチ 	AM5・・・	QV型により、全品種をカバーし、かつ性能面でGVスイッチを上回るため。	2001年8月
J7モーメンタリー 	AJ7129B01	J7スイッチ 	AJ7・・・	モーメンタリー動作 ON - OFF- ON ( はハネ返り動作を示す )のニーズは殆どないため通常のJ7スイッチON - OFFタイプをおすすめ下さい。	2001年8月
ニューJ9 16Aタイプ 	AJ91500・・・ AJ91510・・・ AJ92500・・・ AJ92510・・・	J9スイッチ 	AJ91100・・・ AJ91110・・・ AJ92100・・・ AJ92110・・・	ニューJ9はハンダ、P/C端子タイプが定格21AでJ9の16Aを上回っているため、継続販売しますが、16A品はJ9と品種がだぶるため、中止させていただきます。	2001年8月
ターコイズ感震スイッチ 	AHF71 AHF72	なし	-	販売数量減少による生産品目調整のため。	2001年6月
HBリレーソケット AXS10HB11,AXS10HB21 	AXS10HB11 AXS10HB21	なし	-	HBリレーが販売中止のため。	2001年8月
DRリレーソケット AXS10DR11,AXS10DR12 	AXS10DR11 AXS10DR12	なし	-	DRリレーが販売中止のため。	2001年8月
ISA - bus規格カード 	AXC498801	なし	-	市場におけるニーズが殆どなく、受注も殆どないため。	2001年8月
SO - DIMM用ソケット 	AXA110T	なし	-	市場におけるニーズが殆どなく、受注もないため。	2001年8月




対象品	対象品番	代替商品	代替品番	中止理由、その他	中止時期
PVプレッシャーセンサ 	ADP3・・・	PFプレッシャーセンサ 	ADP1・・・	市場ニーズが基本的にPFプレッシャーセンサでカバーできるため。	2001年8月

## プログラマブルコントローラ関連商品



対象品	対象品番	代替商品	代替品番	中止理由、その他	中止時期
FP1-BASIC 	AFP10216 AFP10416 ほか	FP1(ラダータイプ)ソフト面の互換性はありません。	AFP12217-F AFP12417-F ほか	使用電子部品の生産中止のため。	2001年8月末
FP3H-BASIC CPU FP3-BASIC CPU 	AFP3251 AFP3261M	FP3(ラダータイプ)ソフト面の互換性はありません。	AFP3211C または AFP3220C	使用電子部品の生産中止のため。	2001年8月末
FP-C BASIC コントロールボード 	AFC3260	なし	-	使用電子部品の生産中止のため。	2001年8月末
FP3 ID/X コントロールユニット FP3 FD1 コントロールユニット  ID/X      FD1	AFP3470 AFP34701 AFP34702	なし	-	使用電子部品の生産中止のため。	2001年8月末
PLプログラマ 	APL2114	なし	-	使用電子部品の生産中止のため。	2001年8月末
PL電源ユニット  2A      0.5A	APL1634 APL1635 APL2634 APL2635	なし 市販品での置き換えをお願いします。	-	使用電子部品の生産中止のため。	2001年8月末
PCWAY Ver. 1 	AFW1000	PCWAY Ver. 2	AFW1001 AFW1003	バージョンアップ品発売による。	1998年12月
FPWIN GR Ver. 1 	AFPS10110 AFPS10112 AFPS10510 AFPS11510	FPWIN GR Ver. 2	AFPS10122 AFPS10520 AFPS11520	バージョンアップ品発売による。	2001年8月末

対象品	対象品番	代替商品	代替品番	中止理由、その他	中止時期
NPST GR Ver. 3 	AFP266731 AFP266138 AFP266538 AFP266838	FPWIN GR Ver. 2 (Windows版)	AFPS10122 AFPS10520 AFPS11520	バージョンアップ品発売による。	2001年8月末

## イメージチェッカ関連商品

対象品	対象品番	代替商品	代替品番	中止理由、その他	中止時期
イメージチェッカ B410 / B410P 	ANB4104 ANB4124 ANB801 ANB835 ANB850	マイクロイメージ チェッカAシリーズ での置き換えを お願いいたします。	-	使用電子部品の生産中止のため。	2001年8月末
イメージチェッカ G120P 	ANG1224 ANG801 ANB835 ANB850	後継機種の開発を 予定しております。	-	使用電子部品の生産中止のため。	2001年8月末
デジタルカラーセレクトユニット 	ANB7120 ANB7122 ANB7123 ANB730 ANB7505 ANB7605 ANB76003 ANB851	代替品については、 弊社までご相談ください。	-	使用電子部品の生産中止のため。	2001年8月末

## パネルメータ・エンコーダ


対象品	対象品番	代替商品	代替品番	中止理由、その他	中止時期
パネルメータ LP110/120 	ALP1102 ALP1112 ALP1204 ALP1205 ALP1214 ALP1215	サンクス(株) CA2シリーズ CAシリーズ	代替品への置き 換えにあたって は、取付、電源、 入出力などの仕 様を十分にご確 認ください。	使用電子部品の生産中止のため。	2001年8月末
エンコーダ ER24/40 	AER12... AER14...	なし	市販品での置き 換えをご検討願 います。	使用電子部品の生産中止のため。	2001年8月末

## 2 2002年生産中止予定品

### リレー

中止3ヶ月前に受注を終了させていただきます。

対象品	対象品番	代替商品	代替品番	中止理由、その他	中止時期
<b>JLリレー</b> 	AJL・4・	<b>LEリレー</b> 	ALE1・B・	市場における当該商品に対するニーズがほとんどなくなり、現在ほとんど受注もないため。	2002年8月末
<b>JGリレー</b> 	AJG324・	<b>JV-Nリレー</b> 	AJVN5・4・	市場における当該商品に対するニーズがほとんどなくなり、現在ほとんど受注もないため。	2002年8月末
<b>JG-Pリレー</b> 	AJG8・7・	<b>JV-Nリレー</b> 	AJVN5・4・	市場における当該商品に対するニーズがほとんどなくなり、現在ほとんど受注もないため。	2002年8月末
<b>JZリレー</b> 	AJZ32・・・	<b>JV-Nリレー</b> 	AJVN5・4・	市場における当該商品に対するニーズがほとんどなくなり、現在ほとんど受注もないため。	2002年8月末
<b>NTリレー 及び付属品</b> 	AW1・・・	なし	-	市場における当該商品に対するニーズがほとんどなくなり、現在ほとんど受注もないため。	2002年8月末
<b>ICユニット</b>	AGC1104	なし	-	使用電子部品の生産中止のため。	2002年8月末
<b>AQPリレー40Aタイプ放熱器</b> 	AQP802	なし	-	AQPリレー生産終了に伴い、付属品を生産中止致します。	2002年8月末
<b>HCリレーソケット 取付板</b> 	AP3804	なし	-	市場における当該商品に対するニーズがほとんどなくなり、現在ほとんど受注もないため。	2002年8月末
<b>NCリレーソケット 取付板</b>	AW490・	なし	-	市場における当該商品に対するニーズがほとんどなくなり、現在ほとんど受注もないため。	2002年8月末

対象品	対象品番	代替商品	代替品番	中止理由、その他	中止時期
HPリレー端子台 連結板 	AW5804	なし	-	市場における当該商品に対するニーズがほとんどなくなり、現在ほとんど受注もないため。	2002年8月末



## スイッチ・センサ・コネクタ


中止3ヶ月前に受注を終了させていただきます。

対象品	対象品番	代替商品	代替品番	中止理由、その他	中止時期
NVスイッチ軽荷重タイプ 	AH7・・・360 AH7・・・161	なし	-	販売数量減少による生産品目調整のため。	2002年8月
VE回転速度センサ 	ADV1・・・	なし	-	市場におけるニーズが殆どなく、受注も殆どないため。	2002年8月
QFP用ソケット 	AXSR4・・・ AXS4・・・ AXS9・・・	なし	-	市場におけるニーズが殆どなく、受注も殆どないため。	2002年8月
SCSI準拠型コネクタ 	AXB3・・・ AXB9・・・	なし	-	市場におけるニーズが殆どなく、受注も殆どないため。	2002年8月
ラインカード用コネクタ 	AXB5・・・	なし	-	市場におけるニーズが殆どなく、受注も殆どないため。	2002年8月

## タイムリレー

中止3ヶ月前に受注を終了させていただきます。

対象品	対象品番	代替商品	代替品番	中止理由、その他	中止時期
CN-K アンバータイムリレー 	AD5・・・	なし	-	市場におけるニーズが殆どなく、受注も殆どないため。	2002年5月
CDV タイムリレー 	AD4・・・	S1 DX タイマ 外形寸法と接点容量の相違点にご注意ください。	ADX11・・・	市場におけるニーズが殆どなく、受注も殆どないため。	2002年5月

対象品	対象品番	代替商品	代替品番	中止理由、その他	中止時期
CDPタイムリレー 	AD7...	S1 DX タイマ 外形寸法と接点 容量の相違点に ご注意ください。	ADX11...	市場におけるニーズが殆どなく、受注も殆どないため。	2002年5月

## PLC

中止 3 ヶ月前に受注を終了させていただきます。

対象品	対象品番	代替商品	代替品番	中止理由、その他	中止時期
PCWAY Ver. 2 セット品 IBM プリンタケーブル型	AFW1002	なし	—	使用電子部品の生産中止のため。	2002年8月末
PCWAY Ver. 2 セット品 プリンタポート直結型 NEC9821シリーズ用	AFW1004	なし	—	使用電子部品の生産中止のため。	2002年8月末
PCWAY キーユニット IBM プリンタケーブル型 	AFW1032	なし	—	使用電子部品の生産中止のため。	2002年8月末
PCWAY キーユニット プリンタポート直結型 NEC9821シリーズ用 	AFW1034	なし	—	使用電子部品の生産中止のため。	2002年8月末