

## 变更内容详情 (2017. 11. 17更新分)

1. 03. 0010/2. 03. 0010 → 1. 03. 0011/2. 03. 0012

### ●版本信息

对象	内容	版本
Setup	32bit版 安装程序	1. 03. 0011
	64bit版 安装程序	2. 03. 0012
PANATERM	PANATERM本体	6. 0. 1. 8
ParameterConverter	参数文件转换软件	1. 0. 0. 9
SimMotor	模拟用软件	2. 0. 0. 10
Setup (USBDriver)	32bit版 USB通信用驱动安装程序	1. 00. 0000
	64bit版 USB通信用驱动安装程序	2. 00. 0000
USBDriver	32bit版 USB通信用驱动	1. 0. 0. 0
	64bit版 USB通信用驱动	1. 0. 0. 0

### ●规格变更内容

No	对象	内容
1	PANATERM	改变它以即使连接了USB也能显示驱动器的昵称 (仅对应2016年10月以后发布的无线LAN功能的MINAS-A6系列驱动器)
2	PANATERM	对应了MINAS-A6BF系列的驱动器
3	PANATERM	更新操作手册
4	PANATERM	修正了下列3处缺陷

### ●修正履历

No	机能	现象
1	语言切换	修正了当选语言与操作系统语言不同时出现乱码问题
2	适合增益(2自由度控制对应)	修正了当步骤2中的测量完成时发生例外错误的问题
3	波形图	修正了退出屏幕时发生错误的问题

### ○通知

关于因2017年10月10日的Windows Update而发生的一部分Windows OS上PANATERM不能正常启动的现象, Microsoft®已经发布了修正版的更新程序, 我们正在逐步进行针对这次更新程序的确认。

PANATERM的版本升级在各种OS的对应方法・更新程序的确认状况的信息, 请参考下面的链接。

<https://industrial.panasonic.cn/ea/products/motors-compressors/fa-motors>

『 关于Windows版PANATERM不能正常启动的现象 』