

PANATERM Ver5.0変更内容(2015.6.1更新分)

1.02.0015/2.02.0015 → 1.02.0023/2.02.0023 変更内容詳細

●バージョン情報

対象	内容	バージョン
Setup	32bit版 インストーラ	1.02.0023
	64bit版 インストーラ	2.02.0023
PANATERM	PANATERM本体	5.0.3.15
ParameterConverter	パラメータファイル変換ソフト	1.0.0.9
SimMotor	シミュレーション用ソフト	2.0.0.10
Setup (USBDriver)	32bit版 USB通信用デバイスドライバ インストーラ	1.00.0000
	64bit版 USB通信用デバイスドライバ インストーラ	2.00.0000
USBDriver	32bit版 USB通信用デバイスドライバ	1.0.0.0
	64bit版 USB通信用デバイスドライバ	1.0.0.0

●仕様変更内容

No	対象	内容
1	PANATERM	MINAS-A5II, MINAS-A5B, MINAS-A5L04(A4), MINAS-A5ND1, MINAS-A5NLの定義ファイルを更新しました。
2	PANATERM	操作マニュアルを更新しました。
3	PANATERM	アンプとの接続を選択画面の表示を更新しました。
4	PANATERM	波形グラフィックの測定項目選択画面の表示を更新しました。
5	PANATERM	下記に示す不具合4件を修正しました。

●不具合修正履歴

No	機能	現象
1	パラメータ	パラメータをEEPROMに書き込んだ後に設定値の表示が化けることがある点を修正しました。
2	波形グラフィック	言語切替後に一括設定ボタンが異なる言語で表示されることがある点を修正しました。
3	シリーズ定義設定	シリーズ定義ファイルの更新に失敗し、PANATERMがフリーズすることがある点を修正しました。
4	試運転	モータが最大移動量まで移動しないことがある点を修正しました。