

PANATERM Ver6.0変更内容(2015.10.28更新分)

1.02.0023/2.02.0023 → 1.02.0029/2.02.0029 変更内容詳細

●バージョン情報

対象	内容	バージョン
Setup	32bit版 インストーラ	1.02.0029
	64bit版 インストーラ	2.02.0029
PANATERM	PANATERM本体	6.0.0.2
ParameterConverter	パラメータファイル変換ソフト	1.0.0.9
SimMotor	シミュレーション用ソフト	2.0.0.10
Setup (USBDriver)	32bit版 USB通信用デバイスドライバ インストーラ	1.00.0000
	64bit版 USB通信用デバイスドライバ インストーラ	2.00.0000
USBDriver	32bit版 USB通信用デバイスドライバ	1.0.0.0
	64bit版 USB通信用デバイスドライバ	1.0.0.0

●仕様変更内容

No	対象	内容
1	PANATERM	MINAS-A5BL, MINAS-A6シリーズのアンプに対応しました。
2	PANATERM	MINAS-A5Bシリーズの定義ファイルを更新しました。
3	PANATERM	操作マニュアルを更新しました。
4	PANATERM	バッテリーリフレッシュ、ブロック動作エディタ、ブロック動作モニタ機能を追加しました。
5	PANATERM	波形グラフィック画面の表示を更新しました。
6	PANATERM	下記に示す不具合2件を修正しました。

●不具合修正履歴

No	機能	現象
1	試運転	試運転画面の再起動時に異常動作することがある点を修正しました。
2	波形グラフィック	ファイル読み込み時に例外が発生することがある点を修正しました。