

松下電工株式会社
制 御 機 器 分 社
2000年9月1日

00生産中止および生産中止予告ご連絡

生産中止品

リレー	P 2
スイッチ	P 2~3
コネクタ	P 3
センサ	P 3
PLC、表示器	P 3
イメージチェッカ	P 4
レーザセンサ	P 5
カウンタ	P 5
アワーメータ	P 5

生産中止予定品




リレー	P 6
スイッチ	P 7
コネクタ	P 7
センサ	P 8


1 生産中止品

リレー


対象品	対象品番	代替商品	代替品番	中止理由、その他	中止時期
NFリレー MBBタイプ 	AE13・・・61 AE13・・・62	TQリレー MBBタイプ 	ATQ2・・・22	市場における当該商品に対するニーズがほとんどなくなり、現在ほとんど受注もないため。	2000年8月末
JJリレー 産業機械用 	AJJ33・・・ AJJ13・・・	JQリレー JKリレー 	AJQ・・・ AJK・・・	市場における当該商品に対するニーズがほとんどなくなり、現在ほとんど受注もないため。	2000年8月末
センシティブハイブリッドリレー 	AGH1029	なし		市場における当該商品に対するニーズがほとんどなくなり、現在ほとんど受注もないため。	2000年8月末
I/Oボード 	AQ680・・・ AQ681・・・ AQ682・・・	なし		市場における当該商品に対するニーズがほとんどなくなり、現在ほとんど受注もないため。	2000年8月末
DRリレー 	AG501・・・ AG511・・・ AG521・・・	なし		市場における当該商品に対するニーズがほとんどなくなり、現在ほとんど受注もないため。	2000年8月末

スイッチ


対象品	対象品番	代替商品	代替品番	中止理由、その他	中止時期	価格改訂	
						改訂率	改訂時期
WSスイッチ 	AWS1・・・ AWS9・・・	なし		市場における当該商品に対するニーズが殆どなく、販売数が僅少のため。	2000年8月末		
GUスイッチ 	AVG4・・・	FUスイッチ 	AV4・・・	FUスイッチによりGUスイッチの全商品をカバーし、かつ性能も上回るため。	2000年8月末	27%	2000年9月1日
フックススイッチ 	AV8・・・	なし		市場における当該商品に対するニーズが殆どなく、販売数が僅少のため。	2000年8月末	20%	2000年9月1日

対象品	対象品番	代替商品	代替品番	中止理由、その他	中止時期	価格改訂	
						改訂率	改訂時期
J3型操作スイッチ 	AJ3・・・	J4型操作スイッチ 	AJ4・・・	性能面でJ4型操作スイッチでカバーできるため。	2000年8月末	20%	2000年9月1日
J2Sスリム型操作スイッチ 	AJ2S・・・	なし		市場における当該商品に対するニーズが殆どなく販売もないため。	2000年8月末		

コネクタ

対象品	対象品番	代替商品	代替品番	中止理由、その他	中止時期	価格改訂	
						改訂率	改訂時期
狭ピッチコネクタ フィードスルータイプ 	AXK2・・・	なし		市場における当該商品に対するニーズがなく、販売もないため。	2000年8月末		

センサ

対象品	対象品番	代替商品	代替品番	中止理由、その他	中止時期	価格改訂	
						改訂率	改訂時期
PF-Aプレッシャーセンサ 	ADP2・・・	なし		市場における当該商品に対するニーズが少なく、販売もわずかなため。	2001年5月末		









PLC・表示器

対象品	対象品番	代替商品	代替品番	中止理由、その他	中止時期	価格改訂	
						改訂率	改訂時期
PLC FP-5系列 	AFP5・・・	PLC FP-3系列 FP-2系列 	AFP3・・・ AFP2・・・	使用電子部品 の中止および 後継機種への 移行が進み、 受注もほとん どないため。	2000年8月末		
PLC FP-10 	AFP6241 AFP6251	PLC FP-10SH FP-2系列 	AFP6211・・・ AFP6221・・・ AFP2・・・	使用電子部品 の中止および 後継機種への 移行が進み、 受注もほとん どないため。	2000年8月末		
I O P . B01 ,M01 ,D01 	AIB1・・・ AIP1・・・ AID1・・・	プログラマブル表示器 GT10 	AIGT1000B	使用電子部品 の生産中止の ため。	2000年5月末		

イメージチェッカ

対象品	対象品番	代替商品	代替品番	中止理由、その他	中止時期	価格改訂	
						改訂率	改訂時期
カラーイメージチェッカ 	ANH11・ ANH11・・・	なし	なし	使用電子部品 の中止および 受注もほとん どないため。	2000年8月末		
イメージチェッカ30シリーズ 	ANB3・・・	なし	なし	使用電子部品 の中止および 後継機種への 移行が進み、 受注もほとん どないため。	2000年8月末		
イメージチェッカB110シリーズ 	ANB1・・・	なし	なし	使用電子部品 の中止および 後継機種への 移行が進み、 受注もほとん どないため。	2000年8月末		
カラーセレクトユニット 	ANB7116・ ANB7116・・・	なし	なし	使用電子部品 の中止および 後継機種への 移行が進み、 受注もほとん どないため。	2000年8月末		
イメージチェッカG110シリーズ 	ANG11・・・	なし	なし	使用電子部品 の中止および 後継機種への 移行が進み、 受注もほとん どないため。	2000年8月末		



レーザセンサ

対象品	対象品番	代替商品	代替品番	中止理由、その他	中止時期	価格改訂	
						改訂率	改訂時期
LM100レーザアナログセンサ (不可視光タイプ) 	ANL1・・・C	LM100赤色可視光タイプ あるいは LM10レーザセンサ 	ANL1・・・RC または ANR・・・	使用電子部品 の生産中止の ため。	2000年8月末		
LM200レーザアナログセンサ (不可視光タイプ) 	ANL2・・・C	LM200赤色可視光タイプ あるいは LM10レーザセンサ 	ANL2・・・RC または ANR・・・	使用電子部品 の生産中止の ため。	2000年8月末		
LM300レーザアナログセンサ (不可視光タイプ) 	ANL3・・・C	LM300赤色可視光タイプ 	ANL3・・・RC・	使用電子部品 の生産中止の ため。	2000年8月末		
MQレーザアナログセンサ 	AN6・・・	LM10レーザセンサ 	ANR・・・	使用電子部品 の生産中止の ため。	2000年8月末		

カウンタ

対象品	対象品番	代替商品	代替品番	中止理由、その他	中止時期	価格改訂	
						改訂率	改訂時期
LC24トータル電子カウンタ 	AEL2	LC2Hトータル電子カウンタ 	AEL3	・ユーザニ ーズに対応 した新商品 発売のため ・IC製造メ ーカのIC生 産中止	2000年9月		











アワーメータ

対象品	対象品番	代替商品	代替品番	中止理由、その他	中止時期	価格改訂	
						改訂率	改訂時期
LH24アワーメータ 	ATH2	LH2Hアワーメータ 	ATH3	・ユーザニ ーズに対応 した新商品 発売のため ・IC製造メ ーカのIC生 産中止	2000年9月		

2 2001年生産中止予定品


リレー

中止3ヶ月前に受注を終了させていただきます。

対象品	対象品番	代替商品	代替品番	中止理由、その他	中止時期
HZリレー 	AHZ314・W	EPリレー 60Aタイプ 	AEP160・・	市場における当該商品に対するニーズがほとんどなくなり、現在も受注もないため。	2001年8月末
HXリレー サーフェスマウントタイプ 	AHX20・SA・	TXリレー サーフェスマウントタイプ 	ATX20・SA・	市場における当該商品に対するニーズがほとんどなくなり、現在も受注もないため。	2001年8月末
HPリレー角穴ソケット 	AW58・4	HPリレー角穴ソケット (UL/CSA付) 	AW58・49	UL/CSA付に統合いたします。	2001年8月末
HPリレー一般用端子台 	AW58・2	HPリレーDINレール用 端子台(UL/CSA付) 	AW58・79	DINレール用端子台UL/CSA付に統合いたします。	2001年8月末
HPリレーDINレール用端子台 	AW58・7	HPリレーDINレール用 端子台(UL/CSA付) 	AW58・79	UL/CSA付に統合いたします。	2001年8月末
HGリレー一般用端子台 	AP68・2	HGリレーDINレール用 端子台(UL/CSA付) 	AP68・79	DINレール用端子台UL/CSA付に統合いたします。	2001年8月末
HGリレーDINレール用端子台 	AP68・7	HGリレーDINレール用 端子台(UL/CSA付) 	AP68・79	UL/CSA付に統合いたします。	2001年8月末

スイッチ

中止3ヶ月前に受注を終了させていただきます。

対象品	対象品番	代替商品	代替品番	中止理由、その他	中止時期
GVスイッチ 	AH4...	QV型マイクロスイッチ 	AM5...	QV型により、全品種をカバーし、かつ性能面でGVスイッチを上回るため。	2001年8月
J7モーメンタリー 	AJ7129B01	J7スイッチ 	AJ7...	モーメンタリー動作 ON - OFF- ON (はハネ返り動作を示す)のニーズは殆どないため通常のJ7スイッチON - OFFタイプをおすすめ下さい。	2001年8月
ニューJ9 16Aタイプ 	AJ91500... AJ91501... AJ92500... AJ92510...	J9スイッチ 	AJ91100... AJ91110... AJ92100... AJ92110...	ニューJ9はハンダ、P/C端子タイプが定格21AでJ9の16Aを上回っているため、継続販売しますが、16A品はJ9と品種がだぶるため、中止させていただきます。	2001年8月
FJスイッチ取付穴M1.2mm タイプAH11...AH12... 	AH11... (ハンダ端子) AH12... (プリント板端子)	FJスイッチ 取付穴2mmタイプ 	AH14... AH16...	取付穴2mmタイプが主流となり、販売数減少のため。	2001年8月



コネクタ

中止3ヶ月前に受注を終了させていただきます。

対象品	対象品番	代替商品	代替品番	中止理由、その他	中止時期
SO - DIMM用ソケット 	AXA110T	なし	-	市場におけるニーズが殆どなく、受注もないため。	2001年8月
ISA - bus規格カード 	AXC498801	なし	-	市場におけるニーズが殆どなく、受注も殆どないため。	2001年8月
HBリレーソケット AXS10HB11,AXS10HB21 	AXS10HB11 AXS10HB21	なし	-	HBリレーが販売中止のため。	2001年8月
DRリレーソケット AXS10DR11,AXS10DR12 	AXS10DR11 AXS10DR12	なし	-	DRリレーが販売中止のため。	2001年8月

センサ

中止 3 ヶ月前に受注を終了させていただきます。

対象品	対象品番	代替商品	代替品番	中止理由、その他	中止時期
PVプレッシャーセンサ 	ADP3・・・	PFプレッシャーセンサ 	ADP1・・・	市場ニーズが基本的に PFプレッシャーセンサ でカバーできるため。	2001年8月