

●リレー

対象品	タイプ	対象品番	代替商品	代替品番	終了理由、その他	受注終了年月
RD同軸スイッチ 	SP6T (終端抵抗付)	ARD3****Z*	なし	なし	市場における当該商品に対するニーズがほとんどなくなり、現在ほとんど受注もないため。	2021年3月末







注) 上記に関する特注品につきましても終了させていただきます。

●スイッチ

対象品	タイプ	対象品番	代替商品	代替品番	終了理由、その他	受注終了年月
ドアインターロックスイッチ GXスイッチ 	全品種	AGX****	なし	なし	市場における当該商品に対するニーズがほとんどなくなり、現在ほとんど受注もないため。	2021年3月末
ドアインターロックスイッチ GWスイッチ 	全品種	AV1****	なし	なし	市場における当該商品に対するニーズがほとんどなくなり、現在ほとんど受注もないため。	2021年3月末







注) 上記に関する特注品につきましても終了させていただきます。
 上記については2020年4月に受注終了予定告知済み分です。

●コネクタ

対象品	タイプ	対象品番	代替商品	代替品番	終了理由、その他	受注終了年月
高電流対応コネクタ 基板対FPC接続用 S35H(0.35mmピッチ) 	全品種	AXF5B**** (ソケット) AXF6B**** (ヘッダ)	なし	なし	市場における当該商品に対するニーズがほとんどなくなり、現在ほとんど受注もないため。	2021年 3月末
狭ピッチコネクタ 基板対FPC接続用 A35US(0.35mmピッチ) 	全品種	AXG7**** (ソケット) AXG8**** (ヘッダ)	高電流対応コネクタ 基板対FPC接続用 A35UH (0.35mmピッチ)	AXF5D**** (ソケット) AXF6D**** (ヘッダ)	市場における当該商品に対するニーズがほとんどなくなり、現在ほとんど受注もないため。	2021年 3月末
狭ピッチコネクタ 基板対FPC/基板対基板 接続用 P35S(0.35mmピッチ) 	全品種	AXT1**** (ソケット) AXT2**** (ヘッダ)	狭ピッチコネクタ 基板対FPC/ 基板対基板接続用 P4S (0.4mmピッチ)	AXT3**** (ソケット) AXT4**** (ヘッダ)	市場における当該商品に対するニーズがほとんどなくなり、現在ほとんど受注もないため。	2021年 3月末
FPC/FFCコネクタ FPC用 Y2B(0.2mmピッチ) 	全品種	AYF21****	FPC/FFCコネクタ FPC/FFC用 Y3B (0.3mmピッチ)	AYF33****	市場における当該商品に対するニーズがほとんどなくなり、現在ほとんど受注もないため。	2021年 3月末
FPC/FFCコネクタ FPC用 Y3BL(0.3mmピッチ) 	全品種	AYF35****	FPC/FFCコネクタ FPC/FFC用 Y3B (0.3mmピッチ)	AYF33****	市場における当該商品に対するニーズがほとんどなくなり、現在ほとんど受注もないため。	2021年 3月末
FPC/FFCコネクタ FPC/FFC用 Y4BH(0.4mmピッチ) 	全品種	AYF4****	FPC/FFCコネクタ FPC/FFC用 Y5BH (0.5mmピッチ)	AYF56****	市場における当該商品に対するニーズがほとんどなくなり、現在ほとんど受注もないため。	2021年 3月末








注) 上記に関する特注品につきましても終了させていただきます。
 上記については 2020 年 4 月に受注終了予定告知済み分です。

●リレー

対象品	タイプ	対象品番	代替商品	代替品番	終了理由、その他	受注終了年月
DSリレー 	2極タイプ	AG2*2*44	なし	なし	設備老朽化と収支改善が見込めず、事業継続が困難なため。	2021年9月末
RV同軸スイッチ 	全品種	ARV*****	なし	なし	市場における当該商品に対するニーズがほとんどなくなり、現在ほとんど受注もないため。	2021年9月末
REリレー 	全品種	ARE1*****	なし	なし	収支改善が見込めず、事業継続が困難なため。	2021年9月末
JS/JS-Mリレー＊ 	全品種	AJS*****F* AJSM***	なし	なし	収支改善が見込めず、事業継続が困難なため。	2021年9月末
JQリレー 	全品種	AJQ*34***F	LQリレー	ALQ****	代替品へ商品集約のため。	2021年9月末
JT-Vリレー 	全品種	AJTV***	なし	なし	収支改善が見込めず、事業継続が困難なため。	2021年9月末

注)上記に関する特注品につきましても終了させていただきます。

＊日本製のJSリレーおよびJS-Mリレーにつきましては2019年に受注終了しております。

対象品	タイプ	対象品番	代替商品	代替品番	終了理由、その他	受注終了年月
LEリレー 	全品種	ALE*P***	なし	なし	収支改善が見込めず、事業継続が困難なため。	2021年9月末
LK-Tリレー 	全品種	ALKT32*	なし	なし	収支改善が見込めず、事業継続が困難なため。	2021年9月末
LK-Qリレー 	全品種	ALKQ32**	なし	なし	収支改善が見込めず、事業継続が困難なため。	2021年9月末
LK-Gリレー 	全品種	ALKG*2**	なし	なし	収支改善が見込めず、事業継続が困難なため。	2021年9月末
LK-Pリレー 	全品種	ALKP32*	なし	なし	収支改善が見込めず、事業継続が困難なため。	2021年9月末
PQリレー 	全品種	APQ331*	なし	なし	収支改善が見込めず、事業継続が困難なため。	2021年9月末
PQリレー用ソケット 	全品種	APC3801	なし	なし	収支改善が見込めず、事業継続が困難なため。	2021年9月末

注) 上記に関する特注品につきましても終了させていただきます。

●スイッチ

対象品	タイプ	対象品番	代替商品	代替品番	終了理由、その他	受注終了年月
ライトタッチスイッチ 3.0mm×2.6mm形 2端子SMD 	全品種	EVPBA****	ライトタッチスイッチ 3.0mm×2.0mm形 SMD	EVPAW	市場における当該商品に対するニーズがほとんどなくなり、現在ほとんど受注もないため。	2021年9月末

注)上記に関する特注品につきましても終了させていただきます。