

PANATERM Ver.5.0変更内容(2009.10.30更新分)

●仕様変更内容

No	対象	内容
1	Setup	英語ライセンス文を追加しました。
2	PANATERM	「ようこそ」表示の自動表示選択をヘルプメニューに追加しました。
3	PANATERM	パラメータ画面の小数点表示、およびコンボボックス表示を選択式に変更しました。
4	PANATERM	オフラインでのバージョン表示などを(未接続)に変更しました。
5	PANATERM	再接続時の起動速度を向上しました。(2回目以降の接続時)
6	PANATERM	英語および中国語の操作マニュアルを追加しました。
7	PANATERM	英語および中国語のパラメータヘルプ、および解説資料を追加しました。
8	PANATERM	下記に示す不具合15件を修正しました。
9	SimMotor	英語および中国語の操作マニュアルを追加しました。
10	SimMotor	言語設定をPANATERM本体と同期させるよう変更しました。
11	SimMotor	シミュレーション計算を一部修正しました。
12	Parameter Converter	英語および中国語の操作マニュアルを追加しました。
13	Parameter Converter	言語設定をPANATERM本体と同期させるよう変更しました。

●不具合修正履歴

No	機能	現象
1	アラーム	同時発生アラームにおいて、サブ番号が表示されない点を修正しました。
2	アラーム	アラーム画面で、一番上のアラーム及び警告が2個表示される点を、1個だけの表示に修正しました。
3	モニタ	モニタデータ保存時と違うピンアサイン設定で再生したとき、物理入力のピン名が保存時のピン名と違ってしまふ点を、再生時はピン番号のみの表示となるよう修正しました。また左下の変化回数ピン番号が「未選択」となる点も修正しました。
4	モニタ	再生中に変化回数ピン番号を変更すると表示がおかしくなる点を、再生中では変更できないよう修正しました。
5	パラメータ	ステータスバーの表示が消えてからパラメータ画面が開くまで画面が固まる点を修正しました。
6	パラメータ	使用できないツールバーのボタンを削除しました。
7	パラメータ	パラメータヘルプをダブルクリックしたとき、ツリー展開状態が変化しないように修正しました。
8	トラブルシューティング	タブを寿命表示に切り替えたとき、最初の切替時のみ空白表示の期間が長い点を修正しました。
9	周波数特性	周波数特性測定データの解析中に例外エラーが発生する場合がある点を修正しました。
10	バージョン	オフライン時に例外エラーを通知する場合がある点を修正しました。
11	アンプとの接続	キャンセルできない旨のダイアログが2回出する場合がある点を修正しました。
12	試運転	モータ位置情報を手動で入力したとき、値が大きすぎると例外エラーが発生する場合がある点を修正しました。
13	アラーム	アラーム履歴クリアが出来ない場合(制御電源不足電圧時など)にエラーダイアログを表示するよう修正しました。
14	波形グラフィック	参照波形を10個以上複写するときに、注意を促すダイアログを表示するよう修正しました。
15	パラメータ	パラメータ、波形グラフィック表示が印刷できない点を修正しました。