PANATERM Ver5.0変更内容(2011.5.31更新分)

●バージョン情報

対象	内容	バージョン
Setup	32bit版 インストーラ	1.00.0046
	64bit版 インストーラ	2.00.0002
PANATERM	PANATERM本体	5.0.1.3
ParameterConverter	パラメータファイル変換ソフト	1.0.0.9
SimMotor	シミュレーション用ソフト	2.0.0.10
USBDriver	USB通信用デバイスドライバ	1.0.0.0

●仕様変更内容

_						
ı	No	対象	内容			
	1	PANATERM	MINAS-A5Nシリーズのアンプに対応しました。			
	2	PANATERM	操作マニュアルを更新しました。			
	3	PANATERM	下記に示す不具合9件を修正しました。			

●不具合修正履歴

小只口	51修止復歴		
No	機能	現象	
1	周波数特性	トルク速度モードで測定したデータをパラメータなしで読み込めない場合がある点を修正しました。	
2	周波数特性	トルク速度モードで測定したデータはパラメータなしで保存できないようにしました。	
3	周波数特性	USB通信切断時に、測定ダイアログを閉じる処理を追加しました。	
4	周波数特性	USB通信切断後は、周波数特性の解析を行わずにエラーダイアログが出るように修正しました。これは、正確な結果が表示されないためです。	
5	波形グラフィック	形式タブの内容を変更しても、カーソルが一番上に戻らないように修正しました。	
6	波形グラフィック	測定後のデータ受信は中断できないため、中断ボタンが押せないように修正しました。	
7	波形グラフィック	測定前に波形色を変更すると例外エラーを通知する場合がある点を修正しました。	
8	モニタ	モニタデータ再生時に、物理入出力モニタが空欄となる場合がある点を修正しました。	
9	アンプとの接続、 バージョン	シリアル番号が10000を超えると負数で表示される点を修正しました。	