

PANATERM Ver5.0変更内容(2012.12.18更新分)

1.01.0005/2.01.0005 → 1.01.0011/2.01.0007 変更内容詳細

●バージョン情報

対象	内容	バージョン
Setup	32bit版 インストーラ	1.01.0011
	64bit版 インストーラ	2.01.0007
PANATERM	PANATERM本体	5.0.2.5
ParameterConverter	パラメータファイル変換ソフト	1.0.0.9
SimMotor	シミュレーション用ソフト	2.0.0.10
USBDriver	USB通信用デバイスドライバ	1.0.0.0

●仕様変更内容

No	対象	内容
1	PANATERM	MINAS-A5N, MINAS-A5NLシリーズの定義ファイルを更新しました。
2	PANATERM	下記に示す不具合4件を修正しました。

●不具合修正履歴

No	機能	現象
1	パラメータ	32bitパラメータのとき、2進/16進入力画面において、16進入力を行ったとき、bit15=1,bit16~31=0となる値を入力すると、負数になる点を修正しました。
2	モニタ	MINAS-A5L, A5NLにおいて、CS3入力信号がモニタできるようにしました。
3	アラーム	オフラインでアラーム情報を印刷したとき、アラーム詳細情報が正しく印刷されない点を修正しました。
4	アンプとの接続	[アンプとの接続]を選びシリーズの選択画面をキャンセルした時、「USB通信が遮断されました。」が表示されないようにしました。