

PANATERM Ver5.0変更内容(2013.12.24更新分)

1.02.0000/2.02.0000 → 1.02.0009/2.02.0009 変更内容詳細

●バージョン情報

対象	内容	バージョン
Setup	32bit版 インストーラ	1.02.0009
	64bit版 インストーラ	2.02.0009
PANATERM	PANATERM本体	5.0.3.9
ParameterConverter	パラメータファイル変換ソフト	1.0.0.9
SimMotor	シミュレーション用ソフト	2.0.0.10
Setup (USBDriver)	32bit版 USB通信用デバイスドライバ インストーラ	1.00.0000
	64bit版 USB通信用デバイスドライバ インストーラ	2.00.0000
USBDriver	32bit版 USB通信用デバイスドライバ	1.0.0.0
	64bit版 USB通信用デバイスドライバ	1.0.0.0

●仕様変更内容

No	対象	内容
1	PANATERM	MINAS-A5Nシリーズの定義ファイルを更新しました。
2	PANATERM	MINAS-A5Bシリーズの定義ファイルを追加しました。
3	PANATERM	中国語版と韓国語版の操作マニュアルを更新しました。
4	PANATERM	オブジェクトエディタ機能を追加しました。
5	PANATERM	シリーズ定義設定画面による、シリーズ別定義ファイルの追加に対応しました。
6	PANATERM	下記に示す不具合9件を修正しました。

●不具合修正履歴

No	機能	現象
1	アラーム、 トラブルシューティング	オフラインで表示中にパラメータ画面が非表示のときは表示メニューやツールバーから呼び出しても最前面に表示されない点を修正しました。
2	波形グラフィック	誤記を修正しました。(英語表示のみ)
3	画面保存	一度ファイル保存をした後に、画面キャプチャにおいて上書き保存確認のダイアログが表示されない点を修正しました。
4	データのインストール	インストール時にサンプルファイルが更新されない点を修正しました。
5	周波数特性	MINAS-A5L、MINAS-A5NLシリーズにおいて使用できない解析ボタンを常時無効にしました。
6	周波数特性	周波数特性測定時に異常動作することがある点を修正しました。
7	フィットゲイン(2自由度制御対応)	測定する剛性の範囲にずれが存在する点を修正しました。
8	フィットゲイン(2自由度制御対応)	測定終了時に確認ダイアログが表示されないことがある点を修正しました。
9	USBDriver	アップデート時にUSBドライバがアンインストールされる点を修正しました。