

PANATERM Ver6.0変更内容(2016.9.6更新分)

1.02.0038/2.02.0038 → 1.02.0040/2.02.0040 変更内容詳細

●バージョン情報

対象	内容	バージョン
Setup	32bit版 インストーラ	1.02.0040
	64bit版 インストーラ	2.02.0040
PANATERM	PANATERM本体	6.0.0.9
ParameterConverter	パラメータファイル変換ソフト	1.0.0.9
SimMotor	シミュレーション用ソフト	2.0.0.10
Setup (USBDriver)	32bit版 USB通信用デバイスドライバ インストーラ	1.00.0000
	64bit版 USB通信用デバイスドライバ インストーラ	2.00.0000
USBDriver	32bit版 USB通信用デバイスドライバ	1.0.0.0
	64bit版 USB通信用デバイスドライバ	1.0.0.0

●仕様変更内容

No	対象	内容
1	PANATERM	MINAS-A5BL, MINAS-A6, MINAS-A6Nの定義ファイルを更新しました。
2	PANATERM	周波数特性画面の平滑化設定が次回起動時も反映されるようにしました。
3	PANATERM	波形グラフィック画面のトリガ条件にデータ平均を追加しました。
4	PANATERM	トラブルシューティング画面に、RTEX通信異常情報を追加しました。
5	PANATERM	トラブルシューティング画面に、セーフティ診断異常情報を追加しました。
6	PANATERM	劣化診断機能を追加しました。
7	PANATERM	下記に示す不具合4件を修正しました。

●不具合修正履歴

No	機能	現象
1	パラメータ	[閉じる]メニューが無効化されることがある点を修正しました。
2	トラブルシューティング	画面下部の文字が見えない点を修正しました。
3	オブジェクトエディタ	通信確立時に抽出用のチェックボックスが解除できない点を修正しました。
4	ブロック動作エディタ	[ヘルプ]>[画像をクリップボードへコピー]メニューを追加しました。