## PANATERM Ver6.0変更内容(2016.12.13更新分) 1.03.0000/2.03.0000 → 1.03.0001/2.03.0001 変更内容詳細

## ●バージョン情報

| 対象                 | 内容                           | バージョン     |
|--------------------|------------------------------|-----------|
| Setup              | 32bit版 インストーラ                | 1.03.0001 |
|                    | 64bit版 インストーラ                | 2.03.0001 |
| PANATERM           | PANATERM本体                   | 6.0.1.1   |
| ParameterConverter | パラメータファイル変換ソフト               | 1.0.0.9   |
| SimMotor           | シミュレーション用ソフト                 | 2.0.0.10  |
| Setup (USBDriver)  | 32bit版 USB通信用デバイスドライバ インストーラ | 1.00.0000 |
|                    | 64bit版 USB通信用デバイスドライバ インストーラ | 2.00.0000 |
| USBDriver          | 32bit版 USB通信用デバイスドライバ        | 1.0.0.0   |
|                    | 64bit版 USB通信用デバイスドライバ        | 1.0.0.0   |

## ●仕様変更内容

| No | 対象       | 内容                                                          |
|----|----------|-------------------------------------------------------------|
| 1  |          | MINAS-A6シリーズ、MINAS-A6Lシリーズ、MINAS-A6Nシリーズの定義ファイルを<br>更新しました。 |
| 2  | PANATERM | 下記に示す不具合3件を修正しました。                                          |

## ●不具合修正履歴

| No | 機能                | 現象                                    |
|----|-------------------|---------------------------------------|
| 1  | 波形グラフィック          | 動作中に起動した場合、サンプリング時間が誤って設定される件を修正しました。 |
| 2  | 無線LAN・アンプ<br>情報設定 | コンボボックスの項目の誤記を修正しました。                 |
| 3  | アンプとの接続を<br>選択    | シリーズー覧のタイトルの誤記を修正しました。(中国語表示のみ)       |