

PANATERM Ver6.0変更内容(2017.3.3更新分)

1.03.0001/2.03.0001 → 1.03.0004/2.03.0004 変更内容詳細

●バージョン情報

対象	内容	バージョン
Setup	32bit版 インストーラ	1.03.0004
	64bit版 インストーラ	2.03.0004
PANATERM	PANATERM本体	6.0.1.2
ParameterConverter	パラメータファイル変換ソフト	1.0.0.9
SimMotor	シミュレーション用ソフト	2.0.0.10
Setup (USBDriver)	32bit版 USB通信用デバイスドライバ インストーラ	1.00.0000
	64bit版 USB通信用デバイスドライバ インストーラ	2.00.0000
USBDriver	32bit版 USB通信用デバイスドライバ	1.0.0.0
	64bit版 USB通信用デバイスドライバ	1.0.0.0

●仕様変更内容

No	対象	内容
1	PANATERM	MINAS-A6Nシリーズの定義ファイルを更新しました。
2	PANATERM	下記に示す不具合5件を修正しました。

●不具合修正履歴

No	機能	現象
1	モニタ	MINAS-A6Nシリーズにて、デジタル入出力信号モニタのHigh/Lowカウントが正しく表示されないことがある点を修正しました。
2	波形グラフィック	測定結果取得時に例外が発生することがある点を修正しました。
3	ファイル保存	コメントの先頭に改行が入力できない点を修正しました。
4	周波数特性	MINAS-A6Nシリーズにて、測定結果が正しく取得できないことがある点を修正しました。
5	試運転	モードエラー解除後に動作開始させるとサーボオフすることがある点を修正しました。