

PANATERM Ver6.0変更内容(2017.428更新分)

1.03.0004/2.03.0004 → 1.03.0006/2.03.0006 変更内容詳細

●バージョン情報

対象	内容	バージョン
Setup	32bit版 インストーラ	1.03.0006
	64bit版 インストーラ	2.03.0006
PANATERM	PANATERM本体	6.0.1.4
ParameterConverter	パラメータファイル変換ソフト	1.0.0.9
SimMotor	シミュレーション用ソフト	2.0.0.10
Setup (USBDriver)	32bit版 USB通信用デバイスドライバ インストーラ	1.00.0000
	64bit版 USB通信用デバイスドライバ インストーラ	2.00.0000
USBDriver	32bit版 USB通信用デバイスドライバ	1.0.0.0
	64bit版 USB通信用デバイスドライバ	1.0.0.0

●仕様変更内容

No	対象	内容
1	PANATERM	MINAS-A6Bシリーズのアンプに対応しました。
2	PANATERM	下記に示す不具合1件を修正しました。

●不具合修正履歴

No	機能	現象
1	波形グラフィック	通信再接続時に例外が発生することがある点を修正しました。