

PANATERM Ver6.0変更内容(2017.11.17更新分)

1.03.0010/2.03.0010 → 1.03.0011/2.03.0012 変更内容詳細

●バージョン情報

対象	内容	バージョン
Setup	32bit版 インストーラ	1.03.0011
	64bit版 インストーラ	2.03.0012
PANATERM	PANATERM本体	6.0.1.8
ParameterConverter	パラメータファイル変換ソフト	1.0.0.9
SimMotor	シミュレーション用ソフト	2.0.0.10
Setup (USBDriver)	32bit版 USB通信用デバイスドライバ インストーラ	1.00.0000
	64bit版 USB通信用デバイスドライバ インストーラ	2.00.0000
USBDriver	32bit版 USB通信用デバイスドライバ	1.0.0.0
	64bit版 USB通信用デバイスドライバ	1.0.0.0

●仕様変更内容

No	対象	内容
1	PANATERM	USB接続時もアンプのニックネームが表示できるように変更しました。 (無線接続に対応した2016年10月以降発売のMINAS-A6ファミリーのみ対象)
2	PANATERM	MINAS-A6BFシリーズのアンプに対応しました。
3	PANATERM	操作マニュアルを更新しました。
4	PANATERM	下記に示す不具合3件を修正しました。

●修正履歴

No	機能	現象
1	言語切替	選択言語がOSの言語と異なる場合に文字化けする点を修正しました。
2	フィットゲイン(2自由度制御対応)	STEP2の測定完了時に例外が発生することがある点を修正しました。
3	波形グラフィック	終了時にエラーが発生することがある点を修正しました。

○お知らせ

2017年10月10日のWindows Updateに伴い、一部のWindowsOSでPANATERMが正常に起動しない現象が発生している件について、Microsoft®から修正版の更新プログラムがリリースされており、更新プログラムに対する確認を順次実施しております。

PANATERMのバージョンアップによる各OSの対処法・更新プログラムの確認状況の追加情報は、

<https://industrial.panasonic.com/jp/products/motors-compressors/fa-motors>

『セットアップ支援ソフト「PANATERM」をご使用のお客様へ 』

に掲載いたします。