


# 設定器B（オプション）の使用方法

## 各部のなまえと設定のしかた

### ● 設定器Bでできること

- 回転速度・負荷率などのモニタ  
(回転速度については、パラメータ 47・48 で設定された倍率を掛けた値を表示することもできます。)
- トリップ内容表示、過去のトリップ履歴表示、  
スイッチ同時入力によるトリップリセット
- パラメータの設定・初期化・コピー機能
- [RUN]・[STOP]スイッチによるモータの運転・停止  
(パラメータ「30 運転指令選択」の設定が必要)



### ● 各部のなまえ

5桁LED	回転速度、設定速度、異常要因、パラメータの設定値などを表示します。
2桁LED	パラメータの番号を表示します。(パラメータ編集時) 運転時は回転方向を表示します。停止時は [00] を表示します。 (モータの出力軸から見て CCW 方向… [F] CW 方向… [r]) ギヤヘッドを組み込むと減速比によってギヤヘッド出力軸の回転方向が逆になるものがあります。18 ページの許容トルクの表を参照してください。
MODE スイッチ	モニタモードの切り替えスイッチです。スイッチを押すと、 回転速度、内部直流電圧(電源部の平滑コンデンサの電圧)、負荷率(平均トルク)、トルク、 設定速度の順に表示が切り替わります*。 パラメータ設定モードで押すと、設定値が記憶されます。
DATA SET スイッチ	パラメータ番号モード、パラメータ設定モードの切り替え、およびパラメータ設定値の記憶を行なうスイッチです。
↑↓ スイッチ	パラメータの選択、内容の設定・変更をすることができます。 押し続けると連続して変化します。 トリップ時には [↑↓] スイッチを同時に押すとトリップリセットが可能。
RUN スイッチ	運転を指令します。(「30 運転指令選択」が [PnL] の場合のみ) ■回転方向については 38 ページ「33 11/12 機能選択」の②を参照。 ■[RUN] スイッチで運転中に設定器Bを取り外すと運転停止します。
STOP スイッチ	停止を指令します。(「30 運転指令選択」が [PnL] の場合のみ)

### ● 各モードの説明


モニタモード	回転速度、設定速度、内部直流電圧、負荷率、トルクを 5 桁 LED に表示します。 電源投入時はこのモードです。 パラメータ番号モード、パラメータ設定モードで [MODE] イッチを押すとこのモードに変わります。
パラメータ番号モード	パラメータの番号 (00 ~ F0) を点滅して表示します。 モニタモードから [DATA SET] スイッチを押すとこのモードに移ります。 [↑↓] スイッチでパラメータ番号を変更選択できます。
パラメータ設定モード	パラメータの内容(設定値)を点滅して表示します。 [↑↓] スイッチで変更してください。 設定変更後、[DATA SET] スイッチ、[MODE] スイッチを押すと値が記憶されます。

\* 通常モニタモード時には、回転速度 r/min を表示します。トルク・負荷率についてはモータの定格トルクを 100%とした時の値を示します。


\* 表示値は、目安値です。計測器として使用しないでください。

# 操作方法


## モニタモード




### ● MODE スイッチを押すと表示が切り替わります。



### ● 2桁LEDが点滅して、パラメータ番号の選択ができます。



### ● 5桁LEDが点滅し、パラメータ値の変更ができます。



パラメータ設定モードから  
[DATA SET] スイッチ、[MODE] スイッチを  
押すことによりデータが記憶され  
ます。

- モニタモードで [↑↓] または [↑↓] を押すと、「00 設定速度 (第0速)」の内容が点滅して表示され、[↑↓] で設定速度がかわります。尚、31 速度指令選択が [PnL] の場合、モータが運転状態にあるとモータの速度も設定速度に追従して変わります。

[DATA SET] スイッチを押さないと、データは記憶されません。電源を切ると元の設定値に戻りますので注意してください。

# 試運転（設定器B）

## 運転前の点検・試運転

### 運転前の点検

①配線に誤りがありませんか。②入力電源は定格通りですか。

### 試運転

設定器Bによる試運転の方法は以下の通りです。

ここでは一例として、設定器BにてCW方向に1800 r/minで運転する場合を紹介しています。

①安全のためにまず次の作業を行ってください。

機械・設備より切り離して、モータ単独で運転できるようにしてください。

②次に電源を入れて、以下の手順にて試運転を行ってください。

操作内容	設定器B	
	スイッチ	LED表示
①電源投入		0 r/min 00
②初期設定変更 (運転指令選択を I1/I2 [FEr] から 設定器B [PnL] に変更します)	[DATA SET] を押す Ⓐ を数回押し、パラメータ番号 30 を選択 [DATA SET] を押す Ⓑ を押し、パラメータ値を変更する。 [DATA SET] で記憶 運転指令に関する設定を変更したため、設定変更警告が発生	0 r/min 00 → FEr r/min 00 点滅表示 30 点滅表示 FEr r/min 30 点滅表示 CRU
③トリップリセット	Ⓐ、Ⓑ を同時に押す	CRU → 0 r/min 00
④初期設定変更 2 (速度指令選択を アナログ速度指令から「00 設定速度（第0速）」に変更し設定器Bが使用できるようになります)	[DATA SET] を押す Ⓐ を数回押し、パラメータ番号 31 を選択 [DATA SET] を押す Ⓑ を押し、パラメータ値を変更する。 [DATA SET] で記憶 運転指令に関する設定を変更したため、設定変更警告が発生	0 r/min 00 → UoL-R r/min 00 点滅表示 31 点滅表示 UoL-R r/min 31 点滅表示 CRU
⑤トリップリセット	Ⓐ、Ⓑ を同時に押す	CRU → 0 r/min 00

操作内容	設定器B	
	スイッチ	LED表示
⑥回転方向選択※ (正転 [CCW] で回転させる時はこの操作は必要ありません)	[DATA SET] を押す Ⓐ を数回押し、パラメータ番号 33 を選択 [DATA SET] を押す Ⓑ を押し、パラメータ値を変更する。 [DATA SET] で記憶 運転指令に関する設定を変更したため、設定変更警告が発生	0 r/min 00 → 33 点滅表示 r 5.Fr r/min 33 点滅表示 CRU
⑦トリップリセット	Ⓐ、Ⓑ を同時に押す	CRU → 0 r/min 00
⑧速度設定	Ⓐ を押す Ⓑ を押し、速度を設定する	0 r/min 00 点滅表示 1800 r/min 00 点滅表示
⑨モニタモードに戻す	[MODE] を押す	0 r/min 00
⑩運転指令	[RUN] を押す	1800 r/min r
⑪停止指令	[STOP] を押す	0 r/min 00
⑫電源 OFF		

### <試運転時のチェックポイント>

- ①モータはスムーズに回りますか。異常な音、振動はありませんか。
  - ②加速、減速はスムーズですか。
  - ③モータの回転方向・回転速度は合っていますか。
- \* ギヤヘッドを組込むと減速比によってギヤヘッド出力軸の回転方向が逆になるものがあります。  
(18 ページの許容軸トルクの表を参照してください。回転方向が記載されています。)
- \* 回転方向の選択は「I2」を使用しても変更できます。38 ページの「33 I1/I2 機能選択」の②を参照ください。
- 設定値は電源を切っても記憶されます。試運転のときのみ設定器Bで運転される場合は、試運転終了後設定値を戻すかパラメータの初期化を行ってください。(パラメータ54) ただし、パラメータを初期化すると全てのパラメータが出荷設定値に戻りますので注意してください。

# パラメータのコピー方法

## 1. ブラシレスアンプから設定器Bにパラメータ値を読み込む

■一度設定器にパラメータを読み込むと、その内容は設定器Bに保持されます。

操作内容	設定器B	
	スイッチ	LED表示
①電源投入		0 0/min 00
②57 パラメータ コピーを呼び出 す	DATA SET を押す Ⓐ を押し続け、 パラメータ番号 57 を選択	パラメータ値 0 0/min 00 点滅表示 → 57 57 点滅表示
③P.L oad パラメータを設 定器Bに読み込 むを選択	DATA SET を押す Ⓐ を2回押し、 P.L oad を選択する	57 57 点滅表示 → P.L oad 0 0/min 57 点滅表示
④パラメータを設 定器Bへ読み込 む	STOP を押しながら、DATA SET を 1秒間押す	P.L oad 0 0/min 57 点滅表示 → 遅い点滅表示 (1回/1秒)
⑤約 30 秒間待つ		P.E nd 0 0/min 00
⑥設定器Bにパラ メータの読み込 み終了	STOP を押す	0 0/min 00

## 2. 設定器Bに保存されたパラメータ値をブラシレスアンプにコピーする

操作内容	設定器B	
	スイッチ	LED表示
電源投入・57 パラメータを呼び出す。(1.の①②と同じ操作)		
①P.P r00 パラメータをブ ラシレスアンプ へ書き込むを選 択	DATA SET を押す Ⓐ を3回押し、 P.P r00 を選択する	57 57 点滅表示 → P.P r00 0 0/min 57 点滅表示
②パラメータをブ ラシレスアンプ へ書き込む	STOP を押しながら、DATA SET を 1秒間押す	P.P r00 0 0/min 57 点滅表示 → 遅い点滅表示 (1回/1秒)
③約 10 秒間待つ		P.E nd 0 0/min 00
④設定器Bからブ ラシレスアンプへ パラメータの書 き込み終了		CRU 0 0/min 00

操作内容	設定器B	
	スイッチ	LED表示
⑤モニタモードに 戻す	Ⓐ、Ⓑ を同時に押し トリップを解除する	0 0/min 00
パラメータコピー中のエラー		
P.E rr 1 : コピー中にデータ異常となった。 → STOP スイッチを押しクリア後、再度コピーする。それでもデータ異常となる場合は設定器Bを初期化してやり直す。		
P.E rr 2 : コピーエラー → 機能が異なる製品間のデータをコピーしようすると発生します。解除方法は、STOP スイッチを押してください。 同一シリーズ間であれば 50 W と 90 W のようにモータ出力が異なってもパラメータコピーは行えますが、ゲイン設定などが異なる場合があるため基本的に同一出力間で行ってください。		

## 3. 設定器Bのデータの初期化

■ コピー中に異常が発生する場合、設定器Bを初期化することにより解決できる場合があります。(初期化すると記憶したデータはクリアされます。)

操作内容	設定器B	
	スイッチ	LED表示
電源投入・57 パラメータを呼び出す。(1.の①②と同じ操作)		
①P. In If 設定器Bのデー タの初期化を 選択	DATA SET を押す Ⓐ を1回押し、P. In If を選択 する	57 57 点滅表示 → P. In If 0 0/min 57 点滅表示
②設定器Bの 初期化	STOP を押しながら、DATA SET を 1秒間押す	P. In If 0 0/min 57 初期化動作の間は、LEDが点滅表示 から連続点灯に変わります
③約 30 秒間待つ		P.E nd 0 0/min 00
④設定器Bのデ タの初期化終了	STOP を押す	0 0/min 00

■ 「ブラシレスアンプから設定器Bにパラメータを読み込む」・「設定器Bに保存されたパラメータ値をブラシレスアンプにコピーする」・「設定器Bのデータの初期化」等の操作中は、電源を切ったり設定器Bの接続ケーブルを抜いたりしないでください。