

## 04 生産終了および生産終了予告ご連絡

### 生産終了品

リレー .....	P. 2
メカトロデバイス .....	P. 2
コネクタ .....	P. 3
PLC .....	P. 3
プログラマブル表示器 .....	P. 3
マイクロイメージチェッカ .....	P. 4
画像処理モニタ .....	P. 4
FR-IDシステム .....	P. 4
タイマ・カウンタ・タイムスイッチ .....	P. 4

### 生産終了予定品

リレー .....	P. 5
コネクタ .....	P. 7
プログラマブル表示器 .....	P. 7
PLC .....	P. 7
メモリーリレー .....	P. 7
パターンセレクト .....	P. 7
タイマ・リミットスイッチ .....	P. 8
操作用スイッチ .....	P. 8

# 1 2004年生産終了品

## リレー

対象品	対象品番	代替商品	代替品番	終了理由、その他	終了時期
HC3-ラッピングソケット HC3-ラッピングソケット(パネ付)	AP3836K AP383603	HC4-ラッピングソケット HC4-ラッピングソケット(パネ付)	AP3846K AP384603	市場における当該商品に対するニーズがほとんどなくなり、現在ほとんど受注もないため。	2004年1月末
RGリレー 	ARG...	RKリレー REリレー	ARK... ARE...	市場における当該商品に対するニーズがほとんどなくなり、現在ほとんど受注もないため。	2004年8月末
RMリレー 	ARM2...	RJリレー	ARJ2...	市場における当該商品に対するニーズがほとんどなくなり、現在ほとんど受注もないため。	2004年8月末
SPリレーソケット (ラッピングソケット)	AR1926 AR1946	SPリレーソケット (ハンダ付ソケット)	AR1924 AR1944	市場における当該商品に対するニーズがほとんどなくなり、現在ほとんど受注もないため。	2004年8月末

## メカトロデバイス

対象品	対象品番	代替商品	代替品番	終了理由、その他	終了時期
転倒検知スイッチ 	AHF1...	TiP転倒スイッチ	AHF2...	市場における当該商品に対するニーズがほとんどなくなり、現在ほとんど受注もないため。	2004年8月末
J0型操作スイッチ 	AJ0...	なし	-	市場における当該商品に対するニーズがほとんどなくなり、現在ほとんど受注もないため。	2004年8月末
ふるまいセンサエリアタイプ 	AMP...	NaPiOn	AMN...	市場における当該商品に対するニーズが殆どなくなり、現在受注も殆どないため。また使用電子部品が生産中止のため。	2004年8月末

## コネクタ

対象品	対象品番	代替商品	代替品番	終了理由、その他	終了時期
<b>システムコネクタ</b> <b>(携帯電話用複合 I/Oコネクタ)</b> <b>低背タイプ</b> 	AXR8121 AXR8221	システムコネクタ 超低背タイプ	AXR3...	市場における当該商品に対するニーズがほとんどなくなり、現在ほとんど受注もないため。	2004年8月末
<b>システムコネクタ</b> <b>(携帯電話用複合 I/Oコネクタ)</b> 	AXR1111 AXR221 AXR261	システムコネクタ 超低背タイプ	AXR3...	市場における当該商品に対するニーズがほとんどなくなり、現在ほとんど受注もないため。	2004年8月末
<b>USBコネクタ</b> <b>(ケーブル付プラグ)</b> 	AXJ13...	なし	-	市場における当該商品に対するニーズがほとんどなくなり、現在ほとんど受注もないため。	2004年8月末
<b>IEEE1394コネクタ</b> <b>(プラグ、ケーブル付プラグ)</b> 	AXJ220112 AXJ231112 AXJ231122 AXJ231132	なし	-	市場における当該商品に対するニーズがほとんどなくなり、現在ほとんど受注もないため。	2004年8月末

## PLC

対象品	対象品番	代替商品	代替品番	終了理由	終了時期
<b>プログラマブルコントローラ</b> <b>マルチCPUシステム</b> <b>(FP3マルチCPU基本マザーボード</b> <b>FP3マルチCPU増設マザーボード</b> <b>マルチCPU設定ソフトウェア</b> <b>)</b>	AFP35001 AFP35002 AFP35003 AFP35004 AFP166118	なし	-	市場における当該商品に対するニーズが殆どなくなり、現在受注も殆どないため。また使用電子部品が生産中止のため。	2004年8月末
<b>プログラマブルコントローラ</b> <b>FP10S CPUユニット</b>	AFP6231	プログラマブルコントローラ FP10SH CPUユニット	AFP6211V3 AFP6221V3	FP10SHへのモデルチェンジが進み市場における当該商品に対するニーズが殆どなくなり、現在受注も殆どないため。また使用電子部品が生産中止のため。	2004年8月末

## プログラマブル表示器

対象品	対象品番	代替商品	代替品番	終了理由	終了時期
<b>プログラマブル表示器</b> <b>VT30</b>	AIV3 * * * *	なし	-	使用電子部品の生産中止および後継機種への移行が進み、現在受注も殆どないため。	2004年8月末

## マイクロイメージチェッカ

対象品	対象品番	代替商品	代替品番	終了理由	終了時期
マイクロイメージチェッカ M300	ANM300 * * *	なし	-	使用電子部品の生産中止 および後継機種への移行 が進み、現在受注も殆ど ないため。	2004年2月


## 画像処理用モニタ

対象品	対象品番	代替商品	代替品番	終了理由	終了時期
画像処理用 CRTモニタ	AUGPBM910	あり	ANMA810	使用電子部品の生産中止 のため。	2003年11月

## FR-IDシステム

対象品	対象品番	代替商品	代替品番	終了理由、その他	終了時期
FR-IDコントロールユニット 1chタイプ 2chタイプ	AFR2202 AFR2212	なし	-	使用電子部品の生産中止 および現在受注も殆どな いため。	2004年8月末
FR-IDリードライトヘッド 100角ヘッド 50角ヘッド	AFR2302 AFR2312	なし	-	使用電子部品の生産中止 および現在受注も殆どな いため。	2004年8月末
FR-IDタグ 中距離タグ 小型タグ コインタグ FRC-IDコインタグ	AFR2411 AFR2421 AFR2431 AFR24015	なし	-	使用電子部品の生産中止 および現在受注も殆どな いため。	2004年8月末

## タイマ・カウンタ・タイムスイッチ

対象品	対象品番	代替商品	代替品番	終了理由	終了時期
小型タイマ 裏面端子台	AT78049	あり	AT7804	AT7804がUL、CSAを取 得したため。	2003年12月末
A-TB72CL カレンダータイムスイッチ 	ATB76067 ATB76267	電路・盤システム事業部 TB53シリーズ 週間式タイムスイッチ	TB53101 TB53201	使用電子部品の生産中止 のため。	2004年2月末

## 2 2005年生産終了予定品

### リレー

生産終了3ヶ月前に受注を終了させていただきます。

対象品	タイプ			対象品番	代替商品	代替品番	終了理由、その他	終了時期	
HXリレー	全タイプ			AHX2・・・	TXリレー	ATX2・・・	市場における当該商品 に対するニーズがほと んどなくなり、現在ほ んど受注もないため。  平成16年3月発行の商品 レポート( 第1093号 )に てご連絡済み。	2005年2月末	
JAリレー   TMP   TM	TMP	AC	1c	AR611・・・	( HL )	ご相談ください	市場における当該商品 に対するニーズがほと んどなくなり、現在ほ んど受注もないため。  平成16年4月発行の商品 レポート( 第1094号 )に てご連絡済み。	2005年3月末	
1a			AR612・・・	( HL )					
1b			AR613・・・	( HL )					
DC		1c	AR621・・・	( HL )	ご相談ください				
		1a	AR622・・・	JMリレー	AJM421・・・(フラットタイプ)				
				LFリレー	ALF1T・・・(スリムタイプ)				
1b		AR623・・・	( HL )	ご相談ください					
TM		AC	1c	AR651・・・	HLリレー	AP551・・・			
			1a	AR652・・・	HLリレー	AP551・・・			
			1b	AR653・・・	HLリレー	AP551・・・			
		DC	1c	AR661・・・	HLリレー	AP561・・・			
			1a	AR662・・・	JMリレー	AJM521・・・			
					HLリレー	AP561・・・			
	1b		AR663・・・	HLリレー	AP561・・・				
HAリレー  	ダスト カバー	AC	1c	AW211・・・	HCリレー	AP331・・・	市場における当該商品 に対するニーズがほと んどなくなり、現在ほ んど受注もないため。  平成16年4月発行の商品 レポート( 第1094号 )に てご連絡済み。	2005年3月末	
AW251・・・				NCリレー	AW831・・・(スリムタイプ)				
					AW871・・・(フラットタイプ)				
DC		AW221・・・		HCリレー	AP341・・・				
		AW261・・・		NCリレー	AW841・・・(スリムタイプ)				
					AW881・・・(フラットタイプ)				
アンパー		AC		1c	AW211・44・・・	HCリレー			AP331・44K
					AW251・44・・・	NCリレー			AW831・60(スリムタイプ)
									AW871・60(フラットタイプ)
		DC			AW221・44・・・	HCリレー			AP341・44K
					AW261・44・・・	NCリレー			AW841・60(スリムタイプ)
			AW881・60(フラットタイプ)						

# リレー


生産終了3ヶ月前に受注を終了させていただきます。

対象品	タイプ			対象品番	代替商品	代替品番	終了理由、その他	終了時期
JY-Nリレー	ブラ シール	標準	1a	AJY46・5・・・	JWリレー(標準)	AJW121・・・	市場における当該商品 に対するニーズがほと んどなくなり、現在ほ とんど受注もないため。  平成16年4月発行の商品 レポート(第1094号)に てご連絡済み。	2005年3月末
			1c	AJY45・5・・・	JSリレー	AJS331・・・		
		高容量	1a	AJY44・5・・・	JWリレー(高容量)	AJW321・・・		
			1c	AJY43・5・・・	JSリレー	AJS131・・・		
	フラックス タイト	標準	1a	AJY56・5・・・	JWリレー(標準)	AJW221・・・		
			1c	AJY55・5・・・	JSリレー	AJS331・・・		
		高容量	1a	AJY54・5・・・	JWリレー(高容量)	AJS321・・・		
			1c	AJY53・5・・・	JSリレー	AJS121・・・		
NRリレー 	全タイプ	AE5・・・			シグナルリレー	ご相談ください	市場における当該商品 に対するニーズがほと んどなくなり、現在ほ とんど受注もないため。  平成16年4月発行の商品 レポート(第1094号)に てご連絡済み。	2005年8月末
					PhotoMOSリレー	ご相談ください		
DXリレー 	全タイプ	AE7・・・			シグナルリレー (T, G, DSリレー)	ご相談ください		
TFリレー 	全タイプ	ATF・・・			TQリレー TX-Sリレー	ATQ・・・ ATXS・・・		
RZ同軸 スイッチ 	50 シリーズ	ARZ140・・・ ARZ220・・・			RD同軸スイッチ RXリレー	ARD・・・ ARX・・・	市場における当該商品 に対するニーズがほと んどなくなり、現在ほ とんど受注もないため。	2005年8月末
	75 シリーズ	ARZ145・・・ ARZ225・・・			REリレー(75 タイプ) RKリレー	ARE13・・・ ARK・・・		
DS-BTリレー 	標準接点	AGBT23・・・			DS(2C)リレー TX-Dリレー	AG2・2・・・ ATXD2・・・ (M・B・B接点以外)	市場における当該商品 に対するニーズがほと んどなくなり、現在ほ とんど受注もないため。	2005年8月末
	M・B・B接点	AGBT20・・・			TX-Dリレー	ATXD2・・・22・・・		

上記に関する特注品につきましても終了させていただきます。


## コネクタ

生産終了3ヶ月前に受注を終了させていただきます。

対象品	対象品番	代替商品	代替品番	終了理由、その他	終了時期
<b>USBコネクタ レセプタクルシリーズB</b> 	AXJ115301S	なし	-	市場におけるニーズが殆どなく、受注も殆どないため。	2005年8月末

## プログラマブル表示器

生産終了3ヶ月前に受注を終了させていただきます。

対象品	対象品番	代替商品	代替品番	終了理由	終了時期
<b>プログラマブル表示器 GT10</b> 	AIGT1****	GT11	AIGT2030B AIGT2030H	使用電子部品の生産中止および後継機種を発売したため。	2005年8月末

## PLC

生産終了3ヶ月前に受注を終了させていただきます。

対象品	対象品番	代替商品	代替品番	終了理由	終了時期
<b>プログラマブルコントローラ FP2 アナログ入力ユニット</b>	AFP2400 および Uオーダ品含む	FP2 <b>アナログ入力ユニット</b>	AFP2400L AFP2401 AFP2402	左記の後継機種へ移行可能なため。	2005年8月末
<b>プログラマブルコントローラ FP2 CPUユニット アナログI/O付</b>	AFP2213	FP2 <b>アナログ入力ユニット</b>	AFP2400L AFP2401 AFP2402	左記の後継機種へ移行可能なため。	2005年8月末
		FP2 <b>アナログ出力ユニット</b>	AFP2410		
<b>FP0電源ユニット</b>	AFP0631	<b>FP0電源ユニット</b>	AFP0634	アップパーコンパチで完全置きかえ可能なため	2005年8月末

## メモリーリレー

生産終了3ヶ月前に受注を終了させていただきます。

対象品	対象品番	代替商品	代替品番	終了理由	終了時期
<b>メモリーリレー</b>	AMR1**** AMR2****	なし	なし	使用電子部品が生産中止になることによる。	2005年8月末

## パターンセレクト

生産終了3ヶ月前に受注を終了させていただきます。

対象品	対象品番	代替商品	代替品番	終了理由	終了時期
<b>パターンセレクト</b>	AFK1**** および Uオーダ品含む	なし	なし	使用電子部品が生産中止になることによる。	2005年8月末


## タイマ・リミットスイッチ

生産終了3ヶ月前に受注を終了させていただきます。

対象品	対象品番	代替商品	代替品番	終了理由、その他	終了時期
<b>CHPタイマ</b> 	CHP シリーズ ( AT6 * * * ) ( AT8 * * * ) ( AT86 * * * )	PM4H推奨 PM4S推奨	ATC1 * * * * ATC9 * * * *	使用電子部品の生産中止のため。	2005年9月
<b>PMHタイマ</b> 	PMH シリーズ ( AT41 * * * ) ( AT42 * * * ) ( AT43 * * * ) ( AT44 * * * )	PM4H推奨 PM4S推奨	ATC1 * * * * ATC9 * * * *	使用電子部品の生産中止のため。	2005年9月
<b>CDFタイマ</b> 	CDF ( AD2 * * * )	S1DX	ADX1 * * * *	使用電子部品の生産中止のため。	2005年9月
<b>CN-Cタイムユニット</b> 	CN-C ( AQ4 * * * )	なし	-	使用電子部品の生産中止のため。	2005年9月
<b>デフロスタイマ</b> 	A-TB11 ( ATB11 * * * )	なし	-	使用電子部品の生産中止のため。	2005年9月
<b>リミットスイッチ</b> 	新分割型リミットSW ( AZ66 * * * )	なし	-	使用電子部品の生産中止のため。	2005年9月

## 操作用スイッチ

生産終了3ヶ月前に受注を終了させていただきます。

対象品	対象品番	代替商品	代替品番	終了理由、その他	終了時期
<b>操作用スイッチ</b> 	C2 型 照光押釦スイッチ ( AC2 * * * * )	なし	-	使用電子部品の生産中止のため。	2005年9月