

PANATEAM Ver6.0 变更内容(2016.9.6更新)

1.02.0038/2.02.0038 → 1.02.0040/2.02.0040 变更内容详情

● 版本信息

对象	内容	版本
Setup	32bit版 安装程序	1.02.0040
	64bit版 安装程序	2.02.0040
PANATERM	PANATERM本体	6.0.0.9
ParameterConverte	参数文件转换软件	1.0.0.9
SimMotor	模拟用软件	2.0.0.10
Setup (USBDriver)	32bit版 USB通信用驱动安装程序	1.00.0000
	64bit版 USB通信用驱动安装程序	2.00.0000
USBDriver	32bit版 USB通信用驱动	1.0.0.0
	64bit版 USB通信用驱动	1.0.0.0

● 规格变更内容

No	对象	内容
1	PANATERM	已更新MINAS-A5BL, MINAS-A6, MINAS-A6N的定义文件
2	PANATERM	频率特性画面中的平滑性设定内容在下次启动时才被反应
3	PANATERM	在波形曲线画面的触发条件中追加数据平均的内容
4	PANATERM	在问题解答画面上追加RTEX通信异常信息
5	PANATERM	在问题解答画面上追加安全诊断异常信息
6	PANATERM	追加了劣化诊断功能
7	PANATERM	修正了下列4处缺陷

● 缺陷修正履历

No	机能	现象
1	参数	关于[关闭]按钮被无效化时的若干点问题进行修改
2	问题解答	关于画面下部的文字看不到的问题进行修改
3	对象编辑器	关于通信建立时, 抽出用的复选框无法取消的问题进行修改
4	Block motion编辑器	追加了[帮助]>[复制图像到剪切板]菜单