

PANATERM Ver.5.0変更内容(2011.8.9更新分)

(Ver.1.00.0046 → 1.00.0048)

●バージョン情報

対象	内容	バージョン
Setup	32bit版 インストーラ	1.00.0048
	64bit版 インストーラ	2.00.0003
PANATERM	PANATERM本体	5.0.1.5
ParameterConverter	パラメータファイル変換ソフト	1.0.0.9
SimMotor	シミュレーション用ソフト	2.0.0.10
USBDriver	USB通信用デバイスドライバ	1.0.0.0

●仕様変更内容

No	内容
1 PANATERM	MINAS-A5Eシリーズのアンプに対応しました。
2 PANATERM	MINAS-A5Nシリーズの定義ファイルを更新しました。
3 PANATERM	日本語と英語のパラメータヘルプ、解説資料を更新しました。
4 PANATERM	アンプとの接続画面にアンプ情報の「更新」ボタンを追加しました。
5 PANATERM	パラメータ画面で、32bitパラメータを「その他」から「標準」表示に変更しました。
6 PANATERM	通信中に切断したアンプと再接続する機能を追加しました。
7 PANATERM	ファイル保存時にPANATERMのバージョン情報を追加しました。
8 PANATERM	操作マニュアルを更新しました。
9 PANATERM	下記に示す不具合6件を修正しました。

●不具合修正履歴

No	現象
1 試運転、 セットアップ ウィザード	PANATERMを最小化しているときにエラーが発生した場合、エラー画面が表示されない点を修正しました。
2 試運転	動作範囲設定(STEP2)から試運転(STEP3)へ遷移すると、画面位置がずれる点を修正しました。
3 パラメータ、 セットアップ ウィザード	USB通信切断後に、標準出荷設定値を読み込めるようにしました。
4 パラメータ	パラメータ受信時に、選択中のパラメータが更新されないことがある点を修正しました。
5 パラメータ	特殊品において、アンプに存在するパラメータが保存されないときがある点を修正しました。
6 周波数特性、 波形グラフィック	パラメータ画面を開いていない状態でパラメータ付きのファイルを読み込んだとき、範囲と値が異なることがある点を修正しました。