

PANATERM Ver5.0変更内容(2014.7.7更新分)

1.02.0009/2.02.0009 → 1.02.0015/2.02.0015 変更内容詳細

●バージョン情報

対象	内容	バージョン
Setup	32bit版 インストーラ	1.02.0015
	64bit版 インストーラ	2.02.0015
PANATERM	PANATERM本体	5.0.3.13
ParameterConverter	パラメータファイル変換ソフト	1.0.0.9
SimMotor	シミュレーション用ソフト	2.0.0.10
Setup (USBDriver)	32bit版 USB通信用デバイスドライバ インストーラ	1.00.0000
	64bit版 USB通信用デバイスドライバ インストーラ	2.00.0000
USBDriver	32bit版 USB通信用デバイスドライバ	1.0.0.0
	64bit版 USB通信用デバイスドライバ	1.0.0.0

●仕様変更内容

No	対象	内容
1	PANATERM	PANATERMのWindows XPへの対応を終了しました。 ※Microsoft社が2014年4月8日(米国時間)でWindows XPのサポートを全て終了したことに伴い、Windows XPにおけるPANATERMのサポートを終了させていただきます。
2	PANATERM	MINAS-A5ND1シリーズ、MINAS-A5N21シリーズ、MINAS-A5L04シリーズ、MINAS-A5LA4シリーズのアンプに対応しました。
3	PANATERM	MINAS-A5Bシリーズの定義ファイルを更新しました。
4	PANATERM	操作マニュアルを更新しました。
5	PANATERM	オブジェクトデータファイルをオブジェクトエディタ画面にドラッグ&ドロップすることで開けるようにしました。
6	PANATERM	オブジェクトエディタ画面起動時に、オブジェクトの読み込み元を選択できるようにしました。
7	PANATERM	下記に示す不具合6件を修正しました。

●不具合修正履歴

No	対象	内容
1	オブジェクトエディタ	オブジェクトのEEPROM書き込み画面で表示される値と、実際に書き込む値が異なることがある点を修正しました。
2	オブジェクトエディタ	画面上部の説明文と、オブジェクトのコメント画面の誤記を修正しました。
3	パラメータ、オブジェクトエディタ	受信中、読み込み中、EEPROM書き込み中、ファイル保存中に画面を終了すると例外が発生することがある点を修正しました。
4	シリーズ定義設定	シリーズ定義ファイルの更新に失敗し、PANATERMが起動しなくなることがある点を修正しました。
5	アンプとの接続	一部のPCIにてUSB通信中に切断したアンプと再接続できなくなることがある点を修正しました。
6	バージョン	シリーズ別定義ファイルのバージョン情報が保存されない点を修正しました。