

PANATERM Ver6.0変更内容(2018.5.22更新分)

1.03.0012/2.03.0013 → 1.03.0014/2.03.0015 変更内容詳細

●バージョン情報

対象	内容	バージョン
Setup	32bit版 インストーラ	1.03.0014
	64bit版 インストーラ	2.03.0015
PANATERM	PANATERM本体	6.0.1.10
ParameterConverter	パラメータファイル変換ソフト	1.0.0.9
SimMotor	シミュレーション用ソフト	2.0.0.10
Setup (USBDriver)	32bit版 USB通信用デバイスドライバ インストーラ	1.00.0000
	64bit版 USB通信用デバイスドライバ インストーラ	2.00.0000
USBDriver	32bit版 USB通信用デバイスドライバ	1.0.0.0
	64bit版 USB通信用デバイスドライバ	1.0.0.0
操作マニュアル	セットアップ支援ソフトウェア PANATERM Ver. 6.0	3.03

●仕様変更内容

No	対象	内容
1	PANATERM	MINAS-A6 (V-frame)シリーズのアンプに対応しました。
2	PANATERM	MINAS-A6Nシリーズ Ver1.23のアンプに対応しました。
3	PANATERM	MINAS-A5BLシリーズ Ver8.01のアンプに対応しました。
4	PANATERM	MINAS-A6Bシリーズの定義ファイルを更新しました。
5	操作マニュアル	操作マニュアルを更新しました。
6	PANATERM	下記に示す3件を修正しました。

●修正履歴

No	機能	現象
1	パラメータ	コンボボックス表示時に例外が発生することがある点を修正しました。
2	ピンアサイン設定	ダイアログメッセージの誤記を修正しました。(英語表示のみ)
3	オブジェクトエディタ	MINAS-A6Bにおいて、607Eh-00h Polarityのオブジェクトに間違った値が設定されることがある点を修正しました。