

PANATERM Ver6.0

6.0.9.1 → 6.0.10.0 変更内容詳細

●バージョン情報

対象	内容	バージョン
Setup	インストーラ	6.10.0
PANATERM	PANATERM本体	6.0.10.0
ParameterConverter	パラメータファイル変換ソフト	1.1.0
SimMotor	シミュレーション用ソフト	2.1.0
Setup (USBDriver)	32bit版 USB通信用デバイスドライバ インストーラ	16.00.0000
	64bit版 USB通信用デバイスドライバ インストーラ	16.02.0000
USBDriver	32bit版 USB通信用デバイスドライバ	1.1.0.0
	64bit版 USB通信用デバイスドライバ	1.1.0.0
操作マニュアル	セットアップ支援ソフトウェア PANATERM Ver. 6.0	3.19

●仕様変更内容

No	対象	内容
1	PANATERM	「ねじれ補正テーブル機能(絶対位置精度向上)」を追加
2	PANATERM	MINAS-A6Bシリーズ Ver1.15のアンプに対応
3	PANATERM	MINAS-A6Sシリーズ Ver1.15のアンプに対応

●修正履歴

No	機能	現象
1	パラメータ	「パラメータ画面を最大化表示中、最大化表示可能な画面を起動するとPANATERMが強制終了する」現象を修正しました。
2	モニタ	「EEP書き込みに失敗した場合に、誤ったダイアログが表示される」現象を修正しました。
3	オブジェクトエディタ モニタ	原点セットボタン押下後、「607Ch-00hに[0]を書き込みます。」ダイアログ表示中に通信切断→再接続した場合、書き込み処理が中断するように修正しました。
4	モニタ	「原点セットのEEP書き込みダイアログ表示中に通信切断した場合、再接続後にOKボタンを押しても書き込み処理が中断しない」現象を修正しました。
5	共通	「モニタ画面を開いた状態で、EEP書き込みダイアログ表示中に通信切断した場合、再接続後にOKボタンを押しても書き込み処理が中断しない」現象を修正しました。
6	ブロック動作エディタ v2	「PANATERMの言語を日本語以外に設定し、MINAS-A6STを選択したとき、ブロック動作エディタv2を開くとエラーが発生する」現象を修正しました。